

Notas de la versión de firmware y software del UPStealth 2

Versión v1.2.13

Fecha de lanzamiento: 18 de marzo de 2022

UPStealth 2 UPS 1000W/1500W

Mejoras

1. La configuración completa de la red ahora se muestra en la pantalla LCD Red.
 2. Las configuraciones de red ahora se pueden cambiar desde la pantalla LCD usando el dial de navegación para seleccionar Red, luego seleccione Configuración de red.
 3. Aumente el rendimiento de las aplicaciones web a través de mejoras en el rendimiento del servidor web.
 4. El número de serie del UPStealth 2 UPS 1000W/1500W ahora se muestra en la pantalla LCD.
5. Revisión cambiada a 1.2.13

Batería UPStealth 2 500W

1. Revisión cambiada a 1.2.13

Batería UPStealth 2 XRT 3600W IMS

Arreglo del fallo

1. Asegúrese de que cuando XRT esté en un estado de error, el bus de la batería no se encienda.
2. Revisión cambiada a 1.2.13

Software UPStealth 2

Mejoras

1. Aumente el rendimiento mediante un mejor almacenamiento en caché de los artefactos web.
2. Simplificar el cuadro de diálogo de selección de tiempo.
3. Revisión cambiada a 1.2.13

Notas de la versión del firmware de UPS V1.2.12 (Nota: versión limitada)

UPStealth 2 UPS 1000W/1500W

Mejoras

1. Aumente el rendimiento de la aplicación web a través de mejoras en el rendimiento del servidor web.
2. Revisión cambiada a 1.2.12

Batería UPStealth 2 500W

1. Revisión cambiada a 1.2.12

Batería UPStealth 2 XRT 3600W IMS

1. Revisión cambiada a 1.2.12

Software UPStealth 2

Mejoras

1. Aumente el rendimiento mediante un mejor almacenamiento en caché de los artefactos web.
2. Simplificar el cuadro de diálogo de selección de tiempo.
3. Revisión cambiada a 1.2.12

Notas de la versión del firmware de UPS V1.2.11 (Nota: versión limitada)

UPStealth 2 UPS 1000W/1500W

Arreglo del fallo

1. Se activó TCP_LISTEN_BACKLOG para evitar restablecimientos de TCP innecesarios.
2. Enchufe de red cerrado antes de reiniciar debido a una actualización de firmware o cambio de configuración de red.
3. Trigger estaba disparando prematuramente para Power-Fail + Delay.
4. Revisión cambiada a 1.2.11

Batería UPStealth 2 500W

1. Revisión cambiada a 1.2.11

Batería UPStealth 2 XRT 3600W IMS

1. Revisión cambiada a 1.2.11

Software UPStealth 2

1. Revisión cambiada a 1.2.11